

山LP協第 126 号
平成29年10月 2日

会 員 各 位

(一社)山口県LPガス協会

株式会社日豊製「LPガス用高圧ホース」における不具合発生の
可能性について（注意喚起）

このことについて、山口県消防保安課長から別添のとおり通知がありました。
ホースが、加締め金具の正常な位置まで挿入されずに加締められたために、
ホースが抜け、ガス漏れが発生する可能性が指摘されており、去る8月25日
には、東京都内で漏えい事故が発生しています。

対象製品を取り扱っている販売店におかれては、社告による点検を実施され、
挿入不足が確認された場合は直ちに使用を中止し、メーカー及び当協会事務局
までご連絡をいただきますようよろしくお願いいたします。

一般社団法人山口県LPガス協会事務局
TEL.083-925-6361/FAX.083-923-8366
e-mail:yamalpgasu@mx52.tiki.ne.jp