

平成 24 年 8 月 17 日

神鋼機器工業(株)製フォークリフト用容器の回収について (協力要請)

液面計ゲージ部のガス漏れ容器の点検及び交換等

神鋼機器工業製のフォークリフト用容器に使用されている液面計のゲージ部から 2009 年にガス漏れが発生した。

神鋼機器工業の報告では、国へ通報後、該当容器の液面計全数について点検及び交換等を実施することとし、これまでに、販売総数 6694 本中、5382 本(80 %回収)が処置されているものの、いまだに 1100 本以上のものが使用されている状況にあるとのことです。

また、このガス漏れを生じた原因は、液面計に使用されていたアルミニウム本体に応力腐食割れにより亀裂が生じ、ガス漏れに至ったものと結論付けされています。

神鋼機器工業の今後の対応

神鋼機器工業(株)では、当該対象容器の販売先が特定できていることから、引き続き担当者を回収依頼のために、取引先の販売事業者等へ連絡又は訪問させることにしている。

関係販売事業者又は県協会は、神鋼機器工業からの回収依頼について引き続き協力し早期回収に努めることとなります。

神鋼機器工業(株)の連絡先

神鋼機器工業(株)九州支店 担当者 本田

福岡市博多区博多駅中央街1-1

TEL 092 - 473 - 0331

FAX 092 - 415 - 5343