


# 1. 実施状況の調査の概要

- ① 自らの充填所の容器置場の浸水リスクをハザードマップを基に自己チェック
- ② 高・中リスクの容器置場は、指針に定める流出防止対策を実施。  
(敷地外への流出リスクのある容器置場は、対策の実施状況について調査)




## 2. 調査結果報告

### ① リスク区分の内訳



### ② 高リスク充填所の対応



199件の適切な対策実施の予定は7割。予定通りの対策が実施されているか継続的に確認が必要。更に、高リスク対策の予定が無い割には個別に指針の理解を含めたフォローが必要で都道府県協会を通じて、継続的に働きかけていく。