




平 2 9 消 防 保 安 第 5 0 7 号  
平成 2 9 年 (2017年) 1 0 月 2 日

一般社団法人 山口県LPガス協会  
会 長 福 田 誠 様

山口県総務部消防保安課長



**株式会社日豊製「LPガス用高圧ホース」における不具合発生の可能性について (注意喚起)**

平素から、液化石油ガス保安行政に御協力いただき、厚くお礼申し上げます。

さて、今般、株式会社日豊から同社製「LPガス用高圧ホース」について、添付資料の社告のとおり、製造不良により金具部のホースが抜け、ガス漏えいが発生する可能性があるため、当該製品に関し点検の協力依頼が業界関係者になされました。

本社告については、平成29年9月25日付けプロパンブタンニュース及び同年9月26日付けプロパン産業新聞の紙面に掲載されています。

また、当該製品については、平成29年8月25日に東京都内において、上記製造不良に起因するLPガスの漏えい事故が発生しています。

つきましては、貴協会におかれましても、会員事業所に対し、別添社告の内容等について周知され、液化石油ガスの保安の確保を図っていただきますようお願いいたします。

添付

資料 LPガス用高圧ホース点検ご協力のお願い(平成29年9月、株式会社日豊社告)

消 防 保 安 課  
産 業 保 安 班  
TEL:083-933-2374  
FAX:083-933-2408